

DiMAX 4FE433 / 4FE915 : Funkempfänger (8133001 + 8132001)

Version	Stand / Änderungen	Datum	Nötiges Zubehör
1.0	1.Serie	19.09.05	Navigator mind. V1.20
1.1	Verbesserte Funkfreigabe bei Navigator Abmeldung	18.10.05	Navigator mind. V1.22
1.2	Erweiterung auf 8 Navigatoren pro Empfänger	14.03.06	
1.3	Verbesserte Updatesoftware	28.03.06	
1.4	Zweite ID-Gruppe (für 16 Funknavis mit 2 Empfängern)	08.01.08	
1.4 s	Dritte ID-Gruppe (für 24 Funknavis mit 3 Empfängern)	23.07.08	<i>Nur auf Anfrage !</i>
1.5	Empfang für Rückmeldefunk + verbesserte Fehlerkorrektur	04.09.09	
1.8	PIKO-Analogfunk (Nur bei PIKO Empfänger nutzbar)	25.08.11	
1.9	Weiterleitung Rückmeldaten und Lokübernahme	10.02.12	Navigator mind. V1.90

Das Gerät kann mittels DiMAX PC-Modul auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden.

DiMAX 4FE433 / 4FE915 : RC Receiver (8133001 + 8132001)

Version	revision / changes	date	required accessories
1.0	1. Series	09/19/05	Navigator min. V1.20
1.1	Improved RC clearing on Navigator logon	10/18/05	Navigator min. V1.22
1.2	Enhancement to 8 Navigators per receiver	03/14/06	
1.3	Improved updatesoftware	03/28/06	
1.4	Second ID-Group (for 16 RC-Navis with 2 receiver)	01/08/08	
1.4 s	Third ID-Group (for 24 RC-Navis with 3 receiver)	07/23/08	<i>Only on request !</i>
1.5	Reception for feedbackmodule + improved error correction	09/04/09	
1.8	PIKO Analog wireless controll (only with PIKO receiver)	25.08.11	
1.9	Feedback-Data and Loco takeover wireless	10.02.12	Navigator min. V1.90

The device could be programmed by oneself with DiMAX PC-Modul to the newest firmware release.