

Revisionsbericht

Produktentwicklung

Produkt / Product			
	DiMAX PC-Modul USB	8175201 (8175101)	
	Produkt / Product	Artikelnummer / Item-No.	

Version	Information [DE]	Information [EN]	Seriennummer / Serial number	Datum / Date (DD/MM/YY)	Details
3.0	1.Serie (wie RS232 Version, ohne MZS-III Update)	1.Series (similar RS232 modul, except MTS III Update)	1	23.11.11	
3.1	Optimierung für eMotion-S Update	Optimize for eMotion-S Update		21.03.12	<i>eMot. S</i>
Hardw.	Zusätzlicher Überlastschutz mit Stromregelung	Additional current limiter	835	06.02.14	
3.2	Funkupdate bugfix, Navi Update optimiert	Bugfix RC Update, Optimized Navi Update		20.02.15	
3.3	Fast update für Sounds	Fast update for sounds		26.08.15	<i>eMot. XLS, LS, S</i>
Hardw.	Versorgung nur über DC-Netzteil (AC entfernt)	Only DC Power supply (no longer AC power)	1867	08.08.18	
3.4	Optimierung Überlastabschaltung	New values for overload protection		10.12.18	
3.5	Längere Wartezeit für Susi-CV Programmierung	Longer waiting Time for Susi-CVs		18.09.19	
4.0	Update für Funksender 2.4 im Navigator	Update possible for 2.4 transmitter Navigator		31.05.21	<i>Für 8134801 / 8131901</i>