

PIKO 35012 + 35022 Funkempfänger (ME 022040 + 022045)

Version	Stand / Änderungen	Serie-EU	Serie-US	Datum	Parallele Updates
2.0	1.Serie mit Analogregler Funktion	1 - xxx	1 - xxx	29.09.10	---
Hardware	Funkantenne bei US-Version ins Gehäuse verlegt	---	152	01.11.12	<i>(wegen FCC)</i>
Hardware	2 zusätzliche Entstörbauteile wegen Netzteil	761	152	12.09.13	---

Das Gerät kann mittels Massoth DiMAX-PC-Modul oder Massoth DiMAX-Zentrale auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden.